

马鞍山市关于安徽省第三生态环境保护督察组第二批交办信访件查处情况的公示

安徽省第三生态环境保护督察组8月23日(第二批)交办我市的8件信访件,截至8月29日,已办结5件。其中,经查属实的2件,部分属实的5件,不属实的1件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	LD202500608	博望区博望镇新博社区东大街与秦岭大道交叉口旁,某拆迁户在此散养约5头猪和羊,散发难闻气味。	博望区	群众身边的生态环境问题	经现场核查,该点位有一农户圈养4头猪和1只羊,确有异味存在。	属实	降低异味对周边环境的影响。	已要求养殖户控制养殖量,养殖废弃物日产日清。同时做好养殖圈舍和周边环境的消毒灭源、绿化隔离措施,最大程度减少异味对周边环境的影响。	未办结	无
2	LD202500612	含山县林头镇工业园区韵辉铸造厂管理混乱,生产时除尘设备不开启,废气未经处理直排。	含山县	群众身边的生态环境问题	投诉反映点位实为含山县韵辉铸造厂,现场检查时该厂已停产,正在实施项目技改,厂区内地面面积较多。	部分属实	企业污染防治设施正常运行,污染物稳定达标排放。	含山县已责令韵辉铸造厂对厂区环境开展全面整治,后续将加强日常监管。	已办结	无
3	LD202500651	含山县林头镇工业园区内安徽宏华铸造有限公司、大来机械制造有限公司及其附近一家井盖生产企业,喷涂油漆产生刺鼻气味。	含山县	群众身边的生态环境问题	投诉反映的三家企业分别为安徽宏华铸造有限公司、安徽大来机械制造有限公司和安徽新万方圆机械科技股份有限公司,均主要从事铸铁井盖生产。现场检查发现,宏华铸造公司喷漆车间门窗未密闭;大来机械公司喷漆车间废气管道破损,车间门窗未密闭;新万方圆公司废气排气筒破损,均会导致部分废气逸散。	部分属实	完成整改并达标排放,最大程度减少异味对周边环境的影响。	已督促企业完成整改,后续将加强巡查监管。	已办结	无
4	WX202500552	博望区新市镇来龙东墓村原窑厂地块土地复耕施工方于夜间多次向该地块违规倾倒固体废物,部分含有大量深色细颗粒粉末,疑似金属矿尾矿砂;部分带有刺激性气味,呈油状或粘糊状,疑似不明危险废物,存在渗漏污染土壤和地下水的风险。现场已形成约20万平方米的明显堆积区域,且未设置围挡、遮盖等防尘措施,对周边空气质量造成影响;违规倾倒行为与复耕目的相悖,可能导致土壤功能永久性破坏。该地块紧邻来龙东墓村居民区,直线距离仅数十米,违规倾倒物已对附近居民日常使用的池塘造成严重污染,导致水体发黑,影响村民正常生活,村民多次向当地有关部门反映,但问题未得到有效解决。	博望区	群众身边的生态环境问题	经现场核查,该处地块已设置简易围挡,经第三方检测,周边水体监测因子符合相关标准限值。挖掘发现覆土地块内有黑灰色异常土样和零星建筑垃圾。	部分属实	消除环境污染隐患,依法依规查处环境违法行为。	1.博望区已委托第三方机构开展地质勘查,全面核查疑似倾倒物分布及总量等情况。 2.对该地块覆土项目负责人进行约谈,规范处置地块中填埋的固废及建筑垃圾,依法依规查处环境违法行为。 3.按规定对该区域进行土壤污染状况调查,消除土壤污染风险。 4.加大对该区域的巡查监管力度,安装视频监控,现场设立警示和举报公示牌,杜绝违规倾倒问题再次发生。	未办结	无
5	WX202500557	宁马城际铁路当涂县姑孰镇春天学府小区段,隔音挡板设置不合理不规范,多次向12345平台反映无果。	当涂县	群众身边的生态环境问题	经现场核实,宁马城际铁路目前尚处于建设阶段,项目声屏障施工情况与施工图设计一致,均按要求规范开展。声屏障项目规划审批过程中,该小区7号楼尚未开工建设,故该段未建设声屏障。	部分属实	采取有效措施,降低运营噪声影响。	建设单位已组织研究制定该区域降噪方案,降低运营噪声影响。	未办结	无
6	WX202500567	花山区红东路西侧小河多次整治仍不彻底,水体散发异味。	花山区	群众身边的生态环境问题	花山区红东路西侧由北向南分布多条水系,分别为上湖北沟、上湖河、五担岗西沟。现场取样检测水质正常,巡查未发现水体存在污染及异味问题。	不属实	加强管理,落实各项环境保护措施。	花山区将加大河道及管网巡查力度,持续做好城市水体日常运维及水质监管工作。	已办结	无
7	WX202500576	博望区安徽津上精密机床有限公司厂区东北侧除尘设备噪音污染严重,超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类声环境功能区限值,严重影响周边居民生活。	博望区	群众身边的生态环境问题	博望区委托第三方机构对该企业开展厂界噪声监测,监测结果达标。经查,该企业正常生产时会产生间歇性规律噪声,会对周边环境造成一定影响。	部分属实	进一步降低企业噪声对外环境的影响。	博望区已督促该公司进一步开展减噪降噪措施改造,同时加强日常巡查监管。	已办结	无
8	WX202500578	经开区公园郡1期8栋和超市之间临时建筑垃圾站噪声和粉尘扰民严重,居民苦不堪言。	市经开区	群众身边的生态环境问题	经现场核查,清运车辆在临时建筑垃圾站进行转运作业时,会产生噪声和扬尘,影响周边居民。	属实	完成临时建筑垃圾站拆除和垃圾清运。	该处临时建筑垃圾站已拆除,剩余建筑垃圾已清运,后续将加强日常监管。	已办结	无

马鞍山市关于安徽省第三生态环境保护督察组第三批交办信访件查处情况的公示

安徽省第三生态环境保护督察组8月24日(第三批)交办我市的5件信访件,截至8月30日,已办结0件。其中,经查部分属实的5件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	LD202500712	当涂县翡翠壹号院3号楼负一层配电房运行噪声扰民,影响周边居民生活。	当涂县	群众身边的生态环境问题	现场核查发现,配电房运行时会产生一定的低频噪声。	部分属实	减轻噪声对周边居民正常生活的影响。	当涂县已督促开发公司对配电房进行降音改造,确保达标排放,并加强日常监管。	未办结	无
2	LD202500714	花山区润泽家园10栋2单元电梯噪音长期扰民,影响业主正常生活。	花山区	群众身边的生态环境问题	经现场核查,该电梯年检合格,设备外观良好,运行维保记录正常。但在运行时会产生低频噪声。	部分属实	减轻噪声对周边居民正常生活的影响。	花山区已会同住建部门制定降噪方案,加强对小区内电梯的日常维护保养,发现问题及时处理到位。	未办结	无
3	WX202500680	当涂县姑孰路与围屏路交叉口当涂县欣荣建材厂未按环评要求建设,进出货物时扬尘污染严重,物料露天堆放未覆盖,雨天污水横流。	当涂县	涉及利益纠纷问题	当涂县欣荣建材厂环评、验收等手续齐全,生产设备及配套污染防治设施与环评要求一致。经现场核查发现,企业在装卸和运输作业时扬尘明显,地面积尘较多;部分原辅料露天堆放未覆盖。	部分属实	规范组织生产,确保污染物稳定达标排放。	当涂县已督促该企业全面制定整改方案,强化精细化管理,做好扬尘管控、物料覆盖等整改措施。同时加强日常巡查监管,依法依规查处环境违法行为。	未办结	无
4	LD202500697	1.花山区霍里街道张庄行政村甘坳自然村某电瓶车回收站,拆解车辆时噪音扰民,产生的油污未收集,雨天存在水体污染隐患。 2.花山区旅游大道与泰山大道交叉口西南角,慈湖河水系改造配套工程的人行步道被安装铁门,建设大棚并养殖家禽,污染环境。	花山区	群众身边的生态环境问题	问题1:经现场核实,未发现该站点存在电瓶车拆解情况,但堆放有部分电瓶车零件,周边水体未发现油污污染。 问题2:经现场核实,投诉反映点位确有一计划用于蘑菇种植项目的养殖大棚,现处于废弃状态,未发现违规养殖、污染环境的情况。	部分属实	加强监管,保护生态环境。	督促回收站及时清运站内零件。同时开展水体检测,加强日常巡查监管,杜绝违规拆解行为发生。	未办结	无
5	LD202500696	花山区濮塘镇黄里行政村污水处理站长期未处理污水排放至创新坝附近水域,导致周边居民无法正常用水。	花山区	群众身边的生态环境问题	经查,投诉反映的污水处理站实为濮塘污水处理站,第三方检测机构对该污水处理站出水口及附近沟渠进行水质检测,结果符合相关标准限值。现场走访周边村民,日常用水正常,但部分沟渠内水生植物茂盛,对村民灌溉用水造成一定影响。	部分属实	保持出水达标排放并确保周边村民灌溉用水正常。	已组织人员对污水处理站附近沟渠水草开展清理,同时加强日常环境监管。	未办结	无

马鞍山市关于安徽省第三生态环境保护督察组第四批交办信访件查处情况的公示

安徽省第三生态环境保护督察组8月25日(第四批)交办我市的5件信访件,截至8月31日,已办结4件。其中,经查部分属实的5件。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	LD202500730	1.含山县仙踪镇仙牛路与213省道交叉口改造施工工地未封闭,运输车辆抛洒砂石,道路洒水不及时,路面扬尘较大。 2.含山县敏创新型建材洗沙厂(靠近213省道),夜间倾倒洗砂废料,影响周边农田耕种。 3.含山县仙踪镇前行政村第二轮窑厂周边农田与公路两侧被倾倒建筑垃圾,疑似为含山县仙踪中心幼儿园的装修垃圾。	含山县	群众身边的生态环境问题	问题1:经查,该道路改造项目正在铺设水泥稳定层,现场施工封闭措施不到位,运输车辆存在抛洒情况,路面扬尘较大未及时发现洒水作业。 问题2:经查,该企业洗砂废料已委托第三方公司进行外运处置。经走访附近农户和勘探周边农田,未发现倾倒洗砂废料情况。 问题3:经查,投诉点位确实存在建筑垃圾倾倒问题。	部分属实	规范完成整改,强化日常监管。	1.施工单位已落实工地封闭、车箱覆盖和洒水降尘措施。后续加强巡查监管。 2.督促企业合法合规处置洗砂废料,加强日常巡查监管。 3.已清理处置被倾倒的建筑垃圾,举一反三开展排查,严厉打击违法倾倒行为。	已办结	无
2	LD202500740	1.和县第一人民医院几家铁皮房经营户,卫生条件较差,周边气味难闻。 2.和县佳源中央城安德利超市附近摊贩占道经营,卫生环境较差。	和县	群众身边的生态环境问题	问题1:经查,投诉反映的铁皮板房,为临时性便民棚亭,主要为餐饮经营点位。现场检查发现部分区域存在卫生清扫不到位情况。 问题2:经查,部分摊点确实存在卫生环境较差问题,未发现占道经营情况。	部分属实	规范经营秩序,保持环境卫生干净整洁。	已安排人员完成对两处经营区域的清理打扫工作。督促经营单位加强卫生清理,日常垃圾即产即清。加强常态化巡查,发现问题立即督促整改到位。	已办结	无
3	LD202500736	含山县林头镇张瞳中学北侧星源铸造厂夜间生产时排放异味废气,影响周边居民正常生活。	含山县	群众身边的生态环境问题	经查,该厂目前正在进行产线改造升级,处于停产状态。检查发现厂区内露天堆放有部分浸漆产品,靠近后可嗅到一定异味。	部分属实	消除异味影响。	已规范贮存浸漆产品。后期将加强巡查监管。	已办结	无
4	WX202500698	慈湖高新区杨坝社区菜村队马鞍山市福林金属制品厂固体废物随意堆放,废气和废水未经处理直接排放,夜间噪音扰民。	慈湖高新区	群众身边的生态环境问题	经查,该企业污染防治设施配套齐全,废气、生活污水经收集处理后排放,无生产废水产生;厂区已采取减振降噪措施;产生固废委托有资质单位定期转运处置。经第三方机构检测,该企业废气和噪声排放均符合相关标准限值要求。但在检查中发现,企业少量固废未贮存规定区域。	部分属实	规范贮存固废,加强现场环境管理。	已将少量固废入库规范贮存,同时加强厂区环境精细化管理。	已办结	无
5	WX202500719	花山区沿江大道马钢利民创业园源泉金属材料公司烟囱排放有色废气,周边异味明显。	花山区	群众身边的生态环境问题	经现场核查,该企业废气排气口安装有污染物排放自动监测设备,并与生态环境主管部门联网,调阅近三月排放数据,未发现超标排放情况。委托第三方检测机构对该企业排放废气开展手工检测,检测结果符合排放标准限值要求。现场核查发现该企业部分废气管道密闭不严,存在异味逸散情况。	部分属实	加强废气排放管道的密闭性,降低异味对外环境的影响。	花山区已督促该企业制定整改方案,修复管道避免异味逸散。同时加强日常巡查监管。	未办结	无